

Ремонт стиральной машины Ariston ALS-109X, замена щеток.



Неисправность: Загорается только сетевая кнопка, машина не работает.

Стиральные машины семейства Merlony (Ariston, Indesit) внутри практически близнецы. В данном случае мы имеем дело с неисправностью двигателя. Неисправность распространенная, связана с естественным износом.

В нашем случае стерлись щетки. Симптомы могут быть разные, вплоть до того, что загорается только лампочка сеть. Может постоянно крутится командоаппарат. Для того что-бы добраться до щеток, нам потребуется положить машину на бок. Важно предварительно из машины слить всю воду, выкрутив нижнюю "пробку".


На фото машина уже "уложена" на бок. одна щетка уже снята.

Ariston ALS109X Замена щеток

Автор: Administrator
08.08.2013 21:58



Винты которые следует открутить. Один винт можно выкрутить только на ощупь. Он расположен ближе к баку, его не видно.



Я делаю это маленькой отверткой, если место внутри позволяет делайте большой.

