

## Ремонт стиральной машины Ariston ALS-109X, замена щеток.



Неисправность: Загорается только сетевая кнопка, машина не работает.

Стиральные машины семейства Merlony (Ariston, Indesit) внутри практически близнецы. В данном случае мы имеем дело с неисправностью двигателя. Неисправность распространенная, связана с естественным износом.


В нашем случае стерлись щетки. Симптомы могут быть разные, вплоть до того, что загорается только лампочка сеть. Может постоянно крутится командоаппарат. Для того что-бы добраться до щеток, нам потребуется положить машину на бок. Важно предварительно из машины слить всю воду, выкрутив нижнюю "пробку".

На фото машина уже "уложена" на бок. одна щетка уже снята.


## Ariston ALS109X Замена щеток

Автор: Administrator  
08.08.2013 21:58

---



Винты которые следует открутить. Один винт можно выкрутить только на ощупь. Он расположен ближе к баку, его не видно.



Я делаю это маленькой отверткой, если место внутри позволяет делайте большой.

